

MONTAVIMAS

Kiekvienas PET veltinio plokščių panaudojimas reikalauja ypatingo dėmesio ir sprendimų. PET veltinio plokštės lengva montuoti. Priklausomai nuo sienos, naudokite polimerinį sandariklį arba pneumatinį vinių pistoletą, atsižvelgiant ir į projekto reikalavimus.

TVARKYMAS


PET veltinio plokštės transportuojant ir iškraunant reikia elgtis atsargiai. Paprastai vieną lapą dėl matmenų ir lankstumo pakelti reikia dviejų žmonių. Tai būtina norint išvengti medžiagos deformacijos.

SPALVOS

Galimi nedideli spalvų nukrypimai, nes plokštės yra pagamintos iš perdirbto pluošto. Vienam projektui rekomenduojama naudoti tą pačią partiją. Pateikdami užsakymą, atsižvelkite į išeigą nenumatytiems projekto plano pakeitimams ar papildymams.

MATMENYS

PET veltinio plokštės yra 2800 mm x 1200 mm x 12 mm bruto. Viena plokštė sveria apie 8,3 kg, o tankis 2,4 kg/m².



PRIEŠ MONTAVIMĄ ATKREIPKITE DĖMESĮ



Norime pabrėžti, kad svarbu atidžiai patikrinti visą užsakymą prieš jį apdorojant ar sumontuojant.



Naudojant didelius paviršius, PET veltinio plokštės geriausia naudoti mažesnių matmenų teseliaciniame rašte. Tai užtikrina tolygų spalvinį paviršių.




PET plokštės yra pagamintos iš perdirbtų pluoštų dėl ko gali atsirasti nedidelių spalvų nukrypimų. Rekomenduojama naudoti tą patį partiją vienam projektui. Pateikdami užsakymą, prašome atsižvelgti į maržą nenumatytiems pokyčiams arba projektavimo plano papildymams.




Kad visos plokštės pusės būtų stačiu kampu, plokštės visada reikia nupjauti. Dėl šio pritaikymo gryniesi matmenys bus (maksimaliai) 2760 mm x 1180 mm. Visada turėkite omenyje pjovimo nuostolius.

SANTRAUKA

Montuojant PET veltinį, patartina naudoti polimerinius klijus, tokius kaip Bison Poly Max High Tack. Šį SMP sandariklį galima įsigyti daugumoje techninės įrangos parduotuvių. Polimerinių klijų pranašumas yra tas, kad galite juos tepti dideliuose plotuose ir vis tiek pataisyti vietą, nes klijai išdžiūsta ne iš karto.




Siūlomi įrankiai



1

Paruoškite paviršių


Įsitikinkite, kad paviršius yra lygus ir švarus



2

Išdėstykite *Neprivaloma


Nustatykite spalvų sekos modelį, kad išvengtumėte neteisingo įrengimo.



3

Pažymėkite


Gali būti naudinga ant sienos pritvirtinti keletą orientacinių ženklų, nurodančių galutinį plokščių išlygiavimą



4

Užtepkite klijus


Užtepkite klijus ant plokštės, vadovaudamiesi klijų gamintojo instrukcijomis. Tolygiai paskirstykite klijus.



5

Pridėkite plokštę


Pradėkite klijuoti plokštę nuo apačios. Gali būti naudinga naudoti tarpiklius, kad būtų užtikrinta lygi vieta.




6

Paspauskite

Tvirtai prispauskite plokštę prie paviršiaus, įsitikinkite, kad kampai ir kraštai yra tinkamai pritvirtinti.



7



Kietėjimo laikas


Leiskite klijams sukietėti. Kietėjimo laikas gali skirtis, vadovaukitės klijų gamintojo rekomendacijos.

MONTAVIMAS

Pneumatinis vinių, kabių pistoletas


PET plokštės galima montuoti naudojant vinių įkalimo įrankį, lygiavertį pneumatinį arba akumuliatorinį vinių įrankį. Tvirtinimas vinimis ar kabėmis yra greičiausias PET veltinio plokščių montavimo būdas. Vinys nebus matomi, nes jie išnyksta tarp skaidulų. Tačiau jei atidžiai pažiūrėsite, mažos skylutės šiek tiek bus matomos.

❓ Nebūtina naudoti papildomų klijų kartu su kabėmis. Šis metodas taip pat leidžia lengvai išardyti plokštes.



Rekomenduojami įrankiai


Šis montavimo būdas gali būti naudojamas ant bet kokio paviršiaus, kuris tinkamas vinims ar kabėms.



1

Karkasas


Paruoškite medinį karkasą ir įsitikinkite, kad rėmas yra išlygintas.



Pridėkite plokštę

Pneumatinio vinių kalimo įrankio slėgis neturi būti nustatytas per aukštai, nes kabės ar vinys gali pereiti per medžiagą.

2



Kampas

Kad vinis be galvos geriau sukibtų, vinis galima tvirtinti ties maždaug 45° kampu.